# Treiber einbinden

1. Die Treiber in einem eigenen Verzeichnis sammeln (z.B: C:\Dropbox\Drivers)
2. Compiler auf diesen Ordner zeigen lassen, um die Header-Dateien zu finden



3. Treiber-Quelltexte in das Projekt VERLINKEN, nicht kopieren